

INWENTARYZACJA AZBESTU




Burmistrz Miłakowa

informuje, że od dnia

24 czerwca 2013 r.

na terenie Gminy Miłakowo prowadzona będzie

inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest (eternit)



Spisu z natury będą dokonywać pracownicy firmy

ADLER CONSULTING

Zwracamy się do właścicieli i zarządców nieruchomości o współpracę z wykonawcą w zakresie umożliwienia przeprowadzenia inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest i udzielenia wszelkich możliwych informacji dotyczącej inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest przedstawicielom firmy, którzy będą ankietować teren całej gminy.

Właściciele, którzy posiadają wyroby/odpady zawierające azbest prosimy m.in. o przygotowanie numerów ewidencyjnych działek wraz z obrębami.

W przypadku, gdy na terenie Państwa nieruchomości znajdują się odpady azbestowe (wcześniej zdemontowane, albo nigdy nie zamontowane), prosimy o poinformowanie o tym pracowników, którzy będą przeprowadzać inwentaryzację lub zgłoszenie tego faktu na adres mailowy: odpady@badaniasrodowiska.pl

Dzięki spisowi możliwe będzie zbudowanie systemu wsparcia dla mieszkańców przy usuwaniu azbestu.

Pracownicy firmy Adler Consulting będą wyposażeni w identyfikatory oraz upoważnienia wystawione przez Burmistrza Miłakowa.



Przypominamy, że zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr 8, poz. 3) na właścicielu spoczywa obowiązek inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest poprzez sporządzenie spisu z natury.

ADLER CONSULTING tel. +48 502 705 730 (w godzinach 9⁰⁰ - 17⁰⁰)

www.adlerlodz.pl

biuro@badaniasrodowiska.pl

www.badaniasrodowiska.pl

PAMIĘTAJ!

Azbest może być szkodliwy dla zdrowia i środowiska - przy pracach związanych z wyrobami zawierającymi azbest przestrzegaj przepisów prawnych!

Nieuszkodzone wyroby zawierające azbest, odpowiednio zabezpieczone mogą być dalej użytkowane!

**Nie usuwaj wyrobów zawierających azbest samemu
- zleć to specjalistycznej firmie, która posiada uprawnienia!**